



УДК 629

# АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБОРОЧНО-СВАРОЧНОГО МАНИПУЛЯТОРА

**Щеголева Ольга Анатольевна**<sup>1</sup>, аспирант

e-mail: shh151@mail.ru

**Бурмистрова Анастасия Евгеньевна**<sup>1</sup>, магистрант

e-mail: sovvesna@yandex.ru

**Аннотация.** В статье рассмотрены основные способы изготовления плоскостных секций и возможные технологические схемы организации их производства. Кроме того, представлен анализ технологических процессов изготовления плоских секций с помощью комплексно-механизированного сборочно-сварочного манипулятора. По результатам анализа операций выявлен количественный и качественный состав исполнительных механизмов манипулятора.

**Ключевые слова:** плоская секция, технологический процесс, схема организации производства, сборочно-сварочный манипулятор.

# ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF MANUFACTURING CASE STRUCTURES USING ASSEMBLY-WELDING MANIPULATOR

Shchegoleva Olga Anatolyevna<sup>1</sup>, Doctoral Student

e-mail: <u>shh151@mail.ru</u>

Burmistrova Anastasia Evgenievna<sup>1</sup>, Master's Degree Student

e-mail: sovvesna@yandex.ru

**Abstract.** The article discusses the main methods of manufacturing platform sections and possible technological schemes for organizing their production. In addition, an analysis of the technological processes for manufacturing flat sections using a complex mechanized assembly and welding manipulator is presented. Based on the results of the analysis of operations, the quantitative and qualitative composition of the executive principles of the manipulator was determined.

**Keywords:** flat section, technological process, production organization diagram, assembly and welding manipulator.




<sup>1</sup> Волжский государственный университет водного транспорта, Нижний Новгород, Россия

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Volga State University of Water Transport, Nizhny Novgorod, Russia


#### Введение

Наиболее распространёнными корпусными конструкциями в судостроении являются плоские секции. Изготовление корпусной конструкции типа «плоская секция» может производиться одним из трёх способов [1] (рис. 1).

Способ 1. Отдельная сборка остовов (секций)



Способ 2. Предварительная сборка продольных элементов



Способ 3. Сварка на козлах (каркасов)




Рисунок 1 – Способы изготовления плоских секций

С учётом этого возможны следующие технологические схемы организации производства [2] (рис. 2):

- 1) на одном рабочем месте;
- 2) на одном рабочем месте с разбивкой конструкции на узлы и детали;
- 3) в потоке последовательное выполнение операций при перемещении изделия.






Схема 1 - сборка секций на одном рабочем месте;

 Схема 2 – сборка секций на одном рабочем месте с разбивкой на узлы и детали;

Схема 3 - сборка секций в потоке.

Рисунок 2 — Технологические схемы организации производства при изготовлении плоских секций

Выбор той или иной схемы зависит от программы загрузки и технической и технологической оснащённости предприятия. Исходя из этого можно рассматривать два варианта применения для изготовления секций специализированных средств технологического оснащения (СТО):

Вариант I — секция изготавливается на одном рабочем месте (или на нескольких рабочих местах — в потоке) группой специализированных агрегатов, каждый из которых предназначен для выполнения одной или двух технологических операций. Комплексно механизировать, а тем более автоматизировать, выполнение операций в этом случае затруднительно, так как более двух агрегатов на одном рабочем месте (позиции) не разместить. При изготовлении секций в потоке (что не всегда целесообразно ввиду незначительности программы загрузки) задача механизации и автоматизации решается проще, однако затруднительны загрузка агрегатов и их унификация. Затруднительна также перестройка производства при изменениях в программе (необходимо модернизировать старые или разрабатывать новые агрегаты);

Вариант II — секция изготавливается на одном рабочем месте или в потоке одним базовым агрегатом со сменными исполнительными механизмами (ИМ) — сборочно-



сварочным манипулятором (ССМ), при этом организация производства, как и способ изготовления, могут быть любыми. Изменение производственной программы ведёт только к изменению количества сборочно-сварочных манипуляторов и их комплектации исполнительными механизмами. Их загрузка может регулироваться изменением технологической схемы организации производства и перемещением ИМ. Таким образом, достигается определённая взаимозаменяемость и универсальность средств механизации и, как следствие, гибкость производства.

Следует заметить, что СТО для варианта I достаточно проработаны и успешно применяются практически на всех судостроительных предприятиях, несмотря на то что поточность изготовления секций достигается не всегда и загрузка этих СТО, даже в составе поточных линий, не превышает 30%. СТО же по варианту II — сборочно-сварочный манипулятор — до настоящего времени не разрабатывался, кроме нескольких попыток его обоснования в рамках НИР. И это несмотря на то, что в этом случае комплексная механизация и даже автоматизация изготовления секций возможны при любом способе изготовления конструкций, любой схеме организации их производства и при любой структуре программы предприятия 1.

Таким образом ССМ можно определить как самоходный агрегат-носитель с комплектом сменных ИМ для выполнения всех (или большей части) сборочно-сварочных и транспортных операций. При этом система управления ССМ предполагает поэтапную модернизацию, вплоть до его превращения в промышленный робот.

Применение ССМ допускает динамичное изменение схемы изготовления секций при изменении производственных факторов (производственной программы, условий производства, технологического процесса и т.д.).

## Анализ технологических операций по изготовлению плоских секций

Анализ технологических операций по изготовлению плоских секций как наиболее распространенных корпусных конструкций приведён в табл. 1. При этом использованы результаты и выводы из работы [3]. В таблице представлен весь комплекс технологических операций независимо от способа изготовления и выбранной схемы технологического процесса.

 $T a \delta \pi u u a \ 1$  Состав технологических операций по изготовлению плоских секций на ССМ и их обеспечение ИМ

Операции техпроцесса (укрупнённые)	СТО по варианту I СТО по		Специальные ИМ ССМ, приспособления			Вид используемо	Возможное совмещение функций ИМ ССМ	
	(поточная линия)	варианту II (ССМ)	СТО		Возможные ИМ ССМ	й энергии (привод)	№ п/п ИМ	№ п/п совмещаем ых операций
1	2	3	4		5	6	7	8
Изготовление по	лотнища							
1. Подъём, укладка листов (листа)	Укладчик листового проката	CCM	Траверса м нитная Траверса ва умная	маг- аку-	-	Электриче- ская	1; 2	1; 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> При значительной программе загрузки предпочтительно применять 2-й способ изготовления конструкций и поточную схему организации производства.



Продолжение Таблицы 1

					Продолж	сение Т	<sup>-</sup> аблицы 1
2. Ориентация	Устрой-	CCM	Захват для по-	Захват для	Пневмати-	2	2; 4; 7; 13;
листов (листа)	ство ори-		лотнища и сек-	секций	ческая		14; 23; 24
к базовой ли-	ентации,		ций	,	Электриче-		, -,
нии	транс-				ская		
(кромке, плос-	портное				CKUM		
	_						
кости)	устрой-						
2 17	ство	CC) I	-	TC V	TC	0	2 15
3. Подготовка	Газовый	CCM	Газорезатель-	Контейнер,	Кислород	9	3; 15
кромок листов	резак		ный полуавто-	держатель			
			мат, газовый				
			резак				
4. Прижатие	Транс-	CCM	Захват для сек-	Захват для	Электриче-	2	2; 4; 7; 13;
кромок листов	портное		ций	секций	ская		14; 23; 24
	устрой-				Пневмати-		
	ство				ческая		
5. Прихватка	Свароч-	CCM	Сварочный по-	Держатель	$CO_2$	8	5; 20; 27
листов между	ный ин-		луавтомат в	на колонне	Электриче-		- , - , -
собой	вертор		среде СО2		ская		
6. Сварка сты-	Свароч-	CCM	Сварочный ав-	Контейнер	Электриче-	3	6; 10
ков (стыка)	ный авто-	CCIVI	томат	Контеинер	ская	3	0, 10
KOB (CIBIKA)			TOMAT		СКая		
7. Пополите	Мат	CCM	Zavpaz zza aav	202200 775	7	2	2. 4. 7. 12.
7. Перемеще-	Транс-	CCM	Захват для сек-	Захват для	Электриче-	2	2; 4; 7; 13;
ние полупо-	портное		ций	секций	ская		14; 23; 24
лотнища на	устрой-				Пневмати-		
шаг листов	ство				ческая		
Операции 1-7							
повторить «n»							
раз							
8. Кантование	Цеховой	Цеховой	-	-	Электриче-	-	-
полотнища	кран, кан-	кран, кан-			ская		
	товочная	товочная					
	балка	балка					
9. Подготовить	Воз-	CCM	Воздушно-ду-	Держатель	Электриче-	-	-
сварные швы	душно-ду-		говой строгач	, , 1	ская		
для подварки	говой				Пневмати-		
ды подварки	строгач				ческая		
10. Подварка	Свароч-	CCM	Сварочный ав-	Контейнер	Электриче-	3	10; 6
-	ный авто-	CCIVI	_	Контеинер	ский	3	10, 0
сварных швов			томат		СКИИ		
11 37	мат	C			2		
11. Устранение	Свароч-	Свароч-	-	-	Электриче-	-	-
дефектов	ный ин-	ный ин-			ская		
	вертор,	вертор,			Пневмати-		
	воздушно-	воздушно-			ческая		
	дуговой	дуговой					
	строгач	строгач					
12. Съём,	Цеховой	Цеховой	-	-	Электриче-	-	-
укладка в нако-	кран, кан-	кран, кан-			ская		
питель	товочная	товочная					
	балка	балка					
13. Перемеще-	Транс-	CCM	Захват для сек-	Захват для	Электриче-		13; 2; 4; 7;
ние полотнища	портное		ций	секций	ская	$\left(\begin{array}{c}2\end{array}\right)$	14; 23; 24
на следующую	устрой-		<b></b>		Пневмати-		,,
позицию	ство				ческая		
позицию	V100	l			100Ku/i		



Продолжение Таблицы 1

Продолжение Таблицы 1							
Изготовление па		CCM	2	2	<b>D</b>		14 2 7
14. Ориентация полотнища по базовым кромкам	Устрой- ство ори- ентации, транс- портное устрой- ство	ССМ	Захват для секций	Захват для секций	Электриче- ская Пневмати- ческая	2	14, 2, 7, 13, 14, 23, 24
15. Резка по- лотнища по контуру	Газовый резак	CCM	Газорезательный полуавтомат, газовый резак	Контейнер, держатель	Пропан- кислород	9	15; 3
16. Разметка мест установки набора обоих направлений	Вручную, мел, моло- ток, кер- нер	CCM	Разметочное устройство	Разметоч- ное устрой- ство	Электриче- ская	444	16; 2; 17
17. Зачистка мест установки набора и кромок набора	Вручную	CCM	Зачистное устройство	Зачистное устройство	Электриче- ская	4	17; 6
18. Установка набора глав- ного направле- ния	Вручную, устрой- ство без- размероч- ной уста- новки набора	CCM	Захват-прижим для набора	Захват для набора	Пневматическая Электрическая	5	18; 19; 20; 25
19. Прижатие набора к по- лотнищу	Транс- портное устрой- ство	CCM	Захват для набора	Захват для набора	Пневмати- ческая Электриче- ская	5	19; 18; 20; 25
20. Прихватка набора к полотнищу	Свароч- ный ин- вертор, свароч- ный полу- автомат в среде CO <sub>2</sub>	CCM	Захват для набора с полу- автоматом	Захват для набора, кронштейн	Электриче- ская СО <sub>2</sub>	5 8	20; 19; 18; 25
21. Приварка набора к по- лотнищу	Агрегат сварки набора	CCM	Устройство для сварки набора	Контейнер	Электриче- ская СО <sub>2</sub>	6	21
22. Перемещение панели в накопитель	Цеховой кран, кан- товочная балка	Цеховой кран, кан- товочная балка	-	-	Электриче-	-	-
1 23. Перемещение панели на следующую позицию	2 Транс- портное устрой- ство	3 CCM	4 Захват для сек- ций	5 Захват для секций	6 Электрическая Пневматическая	7	8 23; 14; 13; 7; 4; 2; 24
Изготовление се 24. Ориентация панели	кции Транс- портное устрой- ство	CCM	Захват секций	Захват секций	Электриче- ская Пневмати- ческая	2	24; 23; 14; 13; 7; 4; 2



Продолжение Таблицы 1

					11poonien		иолицы 1
25. Установка набора перекрестного направления	Устрой- ство сбо- рочно-сва- рочное пе- редвиж- ное	CCM	Захват для набора (с полу-автоматом)	Захват для набора, кронштейн	Пневмати- ческая Электриче- ская	5	25; 20; 19; 18
26. Прижатие набора	Устрой- ство сбо- рочно-сва- рочное пе- редвиж- ное, устрой- ство при- жатия набора	CCM	Устройство прижатия набора (высокого)	Контейнер	Пневматическая Электрическая	7 5	26; 27
27. Прихватка набора	Устрой- ство сбо- рочно-сва- рочное пе- редвиж- ное	CCM	Захват для набора (с полу- автоматом)	Кронштейн	Пневмати- ческая	5	27; 26
28. Сварка набора с об- шивкой и между собой	Устрой- ство сбо- рочно-сва- рочное пе- редвиж- ное	CCM	Сварочные полуавтоматы	Сварочный контейнер держатель	Электриче- ская	R	28; 5; 27

### Примечания:

- 1. Условные обозначения: 8 основная функция исполнительного механизма; 2 дополнительная функция исполнительного механизма;
- 2. Для выполнения операций 3, 5, 9, 15, 18 на колонне ССМ должен быть предусмотрен держатель для навешивания средств механизации (ручных) газового резака, воздушно-дугового строгача, сварочного полуавтомата;
  - 3. В таблице приведены исполнительные механизмы ССМ по 1-му этапу модернизации.

#### Состав исполнительных механизмов сборочно-сварочного манипулятора


По результатам анализа технологических операций (табл. 1) можно выявить количественный и качественный состав исполнительных механизмов ССМ.

Предполагаемый состав ИМ, с учётом рекомендованного в работе [3], представлен в табл. 2.



Исполнительные механизмы сборочно-сварочного манипулятора

	Исполнительные механизмы сборочно-сварочного манипулятора								
<b>№</b> п/п	Наименование исполнительного механизма	Шифр <sup>2</sup> (код) ССМ	Основная функция	Дополнительная функция	Примечание				
1	2	3	4	5	6				
1	Траверса с электромагнитными захватами	CCM- 111	Подъём и укладка листов	Ориентация листа к базовой кромке	-				
1.1.	Траверса с пневмовакуумными захватами	CCM- 112	Подъём и укладка листов	Ориентация листа к базовой кромке	-				
2	Захват для полотнищ (секций)	CCM- 120	Транспортировка полотнища (секций)	Прижатие кромок стыкуемых листов	-				
2.1.	Захват для вертикальных стенок набора	CCM- 121	Ориентация полотнища (секций) к базовой кромке Транспортировка	Прижатие низкого набора	-				
3	Сварочный автомат для сварки полотнищ	CCM- 130	Автоматическая сварка стыков полотнищ	-	-				
3.1.	Сварочный автомат для сварки набора главного направления	CCM- 131	-	Автоматическая сварка набора главного направления	Устройство имеет удлиненный мундштук сварочного автомата				
3.2.	Сварочный автомат с дефектоскопом	CCM- 132	-	Контроль сварных швов в процессе сварки	Дефектоскоп смонтирован на контейнере сварочного автомата				
4	Разметочное устройство	CCM- 140	Разметка положения набора	-	-				
4.1.	Зачистное устройство	CCM- 141	-	Зачистка мест установки набора и кромок	Монтируется путём замены диска разметочного устройства на наждачный круг				
5	Захват-прижим для набора	CCM- 150	Установка набора при разметке, нажатие	Прижатие набора	-				
5.1.	Захват для группы рёбер жёсткости	CCM- 151	-	Транспортировка набора	-				
5.2.	Захват прижим со сварочным полуавтоматом	CCM- 152	Установка набора по разметке, прижатие	Прихватка набора, полуавтоматическая сварка набора	Полуавтомат сварочный посредством присоединительного элемента крепится к захватприжиму				



**Пример обозначения:** ССМ-112 — сборочно-сварочный манипулятор по первому этапу модернизации с навешенной траверсой с пневмовакуумными захватами.



6	Устройство для автоматической сварки набора	CCM- 160	Автоматическая сварка набора (группа ребер)	Прихватка стыков набора, подварка дефектов	Один из держателей выполнен легкосъемным
7	Устройство прижатия набора (высокого)	CCM- 170	Прижатие перекрестного (высокого) набора	Транспортировка набора (таврового)	Переналадка производится путем замены стоек
7.1.	Устройство прижатия набора (низкого)	CCM- 171	-	Прижатие низкого набора (ребра жесткости)	-
7.2.	Устройство прижатия набора со сварочным полуавтоматом	CCM- 172	-	Прижатие и прихватка набора	Полуавтомат сварочный посредством присоединительного элемента крепится к устройству
8	Сварочный контейнер	CCM- 180	Сварка высокого набора и перекрытий	Прихватка приварка насыщения и т.д.	В контейнере могут размещаться от одного до четырёх сварочных полуавтоматов
9	Газорезательный автомат	CCM- 190	Подрезка кромок, контуровка полотнищ, секций	-	-
9.1.	Газовый резак	CCM- 191	Подрезка кромок	-	Возможна установка газового резака на ИМ ССМ-120

#### Выводы и заключение

Таким образом, в статье рассмотрены:

- 1) основные способы изготовления плоскостных секций;
- 2) возможные технологические схемы организации производства по комплексномеханизированному их изготовлению;
- 3) структура технологического процесса изготовления плоских секций с помощью комплексно-механизированного сборочно-сварочного манипулятора;
- 4) количественный и качественный состав исполнительных механизмов манипулятора; Выполненное исследование показывает, что комплексно-механизированные ССМ имеют хорошие перспективы для внедрения на отечественных судостроительных верфях не только для изготовления плоских секций наиболее распространённых СЕ судовых корпусов, но и для изготовления секций с незначительной погибью (например, палубных) и лекальных секций в переходных районах корпусов судов. Трудоёмкость изготовления последних с внедрением ССМ может быть существенно (на 25-50%) снижена [4].

Кроме того, продвигаемая авторами концепция ССМ открыта для различных усовершенствований и модернизаций, в том числе и в системе управления ССМ [5]. За счёт этого может быть решен вопрос не только комплексной механизации изготовления секций, но и автоматизации (а в последующем и роботизации) процессов их изготовления.

#### Список литературы:

- 1. Бурмистров, Е.Г. Основы технологии судостроения : учебник / Е.Г. Бурмистров. Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. 364 с. : ил., табл. ISBN 978-5-9729-1542-2.
- 2. Бурмистров, Е.Г. Обоснование применения на судостроительных верфях многофункциональных сборочно-сварочных манипуляторов / Е.Г. Бурмистров, О.А. Щеголева, А.Е. Бурмистрова, Т.А. Михеева // Научные проблемы водного транспорта.



- Выпуск 73. Н. Новгород: Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2023. С. 27 36. DOI: 10.37890/jwt.vi74.343.
- 3. Отчёт о научно-исследовательской работе «Разработка сборочно-сварочного манипулятора для изготовления корпусных конструкций в судостроении и судоремонте» (промежуточный) №865172. Горький: ГИИВТ. 1986. 146 с.
- 4. Бурмистров, Е.Г. Перспективы замены поточных линий в цехах верфей многофункциональными сборочно-сварочными манипуляторами / Е.Г. Бурмистров, О.А. Щеголева, А.Е. Бурмистрова // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. − 2023. − Т. 15. − № 2. − С. 125–129.
- 5. Щеголева О.А. Цифровизация управления технологическим оборудованием в рамках концепции «Индустрия 4.0» / Сборник материалов ІІ-й МНПК «Актуальные решения проблем водного транспорта» (г. Астрахань), 29 мая 2023 г.